


ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ $U \sim$ Схема электрическая принципиальная



Обозначение	Рез	Дат
ИДЖИ 411522 002	—	Микросхема DA1-10
—	—	ИДЖИ 411522 001 10
—	—	ИДЖИ 411522 001 10

1. Меры защиты ИМС и ППП от статического электричества по Tr 25000.00003.
2. КТ1...КТ5 - контрольные точки.
3. Выводы 5...7 микросхемы DD I соединить с ∇_2 ; вывод 14 - с +5,5 V.
4. ∇_1 - общий сигнала;
 ∇_2 - общий питания.
5. I-I', 2-2', 3-3', 4-4' - перемычки устанавливаются при монтаже.
6. *Подбирают при регулировании.
7. Конденсаторы C9* и C12* могут отсутствовать.
8. Конденсаторы C2, C7, C8, C11 и резистор R5 устанавливают при регулировке.

Рис. 2