


ЦЕПЬ	X1
ОБЩ U~	1
	2
ВХ U~	3

ЦЕПЬ	A1
+6V	3
КОРРЕКЦИЯ	14
+15V	7
-15V	5
ОБЩИЙ Λ	9
КОМПАРАТОР	16
ВКЛ C1	2
ВКЛ C2	4
ВКЛ C4	6
ВКЛ C8	8
I~	1
УПР 9	13
УПР 10	15
ВЫХ U~	11
УПРАВЛ K1	10
УПРАВЛ K2	12



1. КТ1...КТ6 КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
2. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИМС И ПП ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПО ТГ25000.00003
3. - ОБЩИЙ ПИТАНИЯ.