



I - контакт; II - цель; III - вход остановки; IV - вход интегратора; V - смещение; VI - выход I; VII - корпус; VIII - вход; IX - выход триггера I; X - выход триггера II; XI - выход бланкирующего

импульса; XII - вход триггера I; XIII - выход компаратора I; XIV - выход компаратора II; XV - вход компаратора; XVI - вход сигнала синхронизации; XVII - выход II; XVIII - выход триггера III; Гн1 ... Гн7 - гнезда