



Переключатель пределов электронный ЕЯ2.609.008 33



1. Вывод 5 микросхем Д7, Д11, Д13, Д15, Д17, Д19, Д23, вывод 14 микросхем Д1...Д6, Д8...Д10, Д12, Д14, Д16, Д18, Д20...Д22, Д25, подключить к цепи "+5В" (а).
2. Вывод 7 микросхем Д1...Д6, Д8...Д10, Д12, Д14, Д16, Д18, Д20...Д22, Д25, вывод 10 микросхем Д7, Д11, Д13, Д15, Д17, Д19, Д23 подключить к цепи "Корпус" (б).
3. КТ-контрольная точка.