



1. Контакты 8, 10, 3, к, ш1 соединить с корпусом.
2. Контакты 2, 6, 9, Б, Г-Ж, У ÷ Л ш2 соединить с корпусом.
3. ШК - штыревой контакт.

Генератор-10 МГц. Схема электрическая принципиальная 5.410.007.93