



Ш3

Цепь	Соед.
-12В	1
Ах0В	2
+12В	3
3р.1V	4
3р.2V	5
3р.3V	6
3р.4V	7
ИЗМЕНТРА	15
ИЗМ. ДИСТРА	10
ВХОД	9
2085-1	11
2085-2	12
С.Д.Р.С.	13
Упр.	14
Опора	8
ВХОД	16