


Цепь	Комп.	И
+ 12 В	6	И
- 12 В	5	7
0 В	8,7	5
0,0 В	14	6
~ 5 В	5	4
~ 1 В	2	3
~ 0,1 В	3	2
~ 0,01 В	4,7	1
Выход	15	13
Компенсация	А	12
Разряд	И	9
		10
10000	Е	8
	Д	

Цепь	Комп.	И
100 pF	0	1
1 nF	Н	2
10 nF	К	4
Калибровка 1	Л	3
100 nF	М	5
1 μF	Ж	6
10 μF	10	7
100 μF	3	8
Выход	9	9
Калибровка 2	П	10



5.067.217.93
 Преобразователь с/и А15
 Схема электрическая
 принципиальная.