

Цепь	Конт
Уоп1	12
Уоп2	А
Уоп3	0
Уоп4	П
Нуль изм.	14
Нуль изм.	Н
Ux	М
Выход	U
Управление Ux	Д
Управление +Ео	Ж
Управление -Ео	З
Упр корр	Е
Управление 1	8
+15В	Б
+5В	4
-15В	В
Разряд 1	10
Разряд 2	К

