

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС
2009

"220V 50Hz"

A1

X1

"СЕТЬ"
S1

"ОТКЛ"

F1

F2

"U,R" X2
"1000 V max"

"0" X3
"650 V max \perp "

X4 F3 "0.5A"
"I 200 mA max"

X5 F4 "10A"
"I 10 A max"

5

3

4

29

32

31

S1.3

A2

A3

A4

0

X1

X1

X2

0

Цепь

➤

B1
B2
B4
B8
CLK
D1
D2
D3
D4
D5
STROB
POL
DP2
DP3
DP4
DP5
+5VD
DGND
DGND

3
4
6
5
2
1
14
13
16
15
18
17
8
10
9
12
19
20
11
7

➤

Цепь

3
4
6
5
2
1
14
13
16
15
18
17
8
10
9
12
19
20
11
7

B1
B2
B4
B8
CLK
D1
D2
D3
D4
D5
STROB
POL
DP2
DP3
DP4
DP5
+5VD
DGND
DGND

0